

## **ANEXO II SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS TRAS REVISIÓN SAI**

Objeto: el suministro y sustitución del siguiente material para subsanar las deficiencias encontradas tras la última revisión del SAI.

-Falla la botonera del display del equipo. Por fin de vida útil, se realizará el cambio de baterías, ventiladores, condensadores de alterna y continua.

-18 baterías CSB GP12260

-7 ventiladores 10B48270P1 Fan 230V 50/60Hz D105

-3 condensadores 10B42072P01 Capacitor 20U 400VAC 25A

-3 condensadores 00B42004P0117 Capacitor 22U 450VAC

-6 condensadores 10B42052P04 Capacitor 4700U 450Vdc